

PaperStream IP (ISIS)

過去のアップデートにおける主な変更点

V3 Service Update 4

PaperStream IP (ISIS) 3.40.1

以下の不具合を修正しました。

1. 下記 OS 環境にて PaperStream IP 3.40.0 を使用した場合に、ドライバーが起動できない問題を修正しました。
 - Windows Server 2016
 - Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
2. 下記の PaperStream IP (ISIS) 3.40.0 を使用したとき、一部のアプリケーションソフトウェアでスキャンできない問題を修正しました。
 - PaperStream IP (ISIS) Bundle
 - PaperStream IP (ISIS) for fi-8000 Series
 - PaperStream IP (ISIS) for fi-71xx/72xx

PaperStream IP (ISIS) 3.40.0

以下の機能を追加しました。

1. 以下の OS をサポートしました。
Windows Server® 2025 Standard

以下の不具合を修正しました。

1. 傾き補正で背景「黒」と傾き補正方法「原稿の中身の傾きを補正」を設定した場合に、本来背景色「黒」で塗られるはずの箇所が周辺色で塗られてしまう問題を修正しました。
2. ドライバーからの出力画像フォーマットに Tiff(G4)または Tiff(G32)を指定した場合に、出力画像の右下に微小な黒残りが発生する問題を修正しました。

V3 Service Update 3

PaperStream IP (ISIS) 3.36.0

以下の機能を追加しました。

1. スキャナーの「モアレ除去(高度)」機能に対応しました。スキャナードライバー画面で「モアレ除去(高度)」の設定を行うことができます。

(対象機種: fi-8040)

*スキャナーのファームウェアを 0F00 以降にアップデートする必要があります。

以下の不具合を修正しました。

1. 軽微な不具合を修正しました。

PaperStream IP (ISIS) 3.30.1

以下の不具合を修正しました。

1. 以下の言語の OS において、アプリケーションで読み取り設定を行うと、スキャナードライバーがハングアップする場合がある問題を修正しました。

ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語

2. Scanner Support Tool でログの採取ができない問題を修正しました。

(対象機種: fi-8950/fi-8930/fi-8820/fi-8290/fi-8190/fi-8270/fi-8170/fi-8250/fi-8150/fi-8250U/fi-8150U/fi-8040)

PaperStream IP (ISIS) 3.30.0

以下の機能を追加しました。

1. クロッピング自動選択時、背景色の設定(白/黒)を追加しました。

ADF 読み取り時、色の濃い原稿の切り出し時、背景色を白にすることで切り出しの精度が向上します。

(対象機種: fi-8290/fi-8190/fi-8270/fi-8170/fi-8250/fi-8150/fi-8250U/fi-8150U)

2. ドライバーUI および Software Operation Panel にて「モアレ除去(高度)」の設定を行えるように対応しました。

(対象機種: fi-8950/fi-8930/fi-8820)

3. PaperStream 向上プログラムに対応しました。

4. fi-6770/fi-6750S/fi-6670/fi-5530C2 をサポート機種から除外しました。

5. Microsoft のサポート終了に伴い、以下の OS をサポート対象から除外しました。

Windows Server® 2012 Standard, Windows Server® 2012 R2 Standard

以下の不具合を修正しました。

1. fi-70F でパスポート読み取り時に MRZ 領域が正しく検出できない問題を修正しました。

2. 他社の USB 接続機器が接続されている場合に、PaperStream IP (ISIS) で fi スキャナーが認識できなくなる場合がある問題を修正しました。
3. その他軽微な不具合を修正しました。

V3 Service Update 2

PaperStream IP (ISIS) 3.26.1

以下の機能を追加しました。

1. 下記新機種をサポートしました。
fi-8950, fi-8930, fi-8820

以下の不具合を修正しました。

1. スキャナーが省電力モードの時にスキャンを開始した場合に、印字設定を行っていてもインプリンタの印字が行われないことがある問題を修正しました。
2. Scanner Central Admin Agent および PaperStream ClickScan が常駐している環境において、PaperStream Capture からスキャンを実行した場合に、読み取り速度が遅くなる可能性がある問題を修正しました。

PaperStream IP (ISIS) 3.20.0

以下の機能を追加しました。

1. fi-8040、fi-70F に対応しました。
2. fi-6140Z/6240Z/6130Z/6230Z/fi-6110 をサポート機種から除外しました
3. 以下の OS をサポート対象から除外しました。
Windows® 7 Professional, Windows® 7 Enterprise, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise, Windows Server® 2008 R2 Standard
4. 2D Barcode オプションを、ドライバーインストーラーに組み込み、別インストールを不要にしました。
 1. 2D Barcode 認識エンジンを変更しました。

2. Aztec Code はサポート外となります。

V3 Service Update 1

PaperStream IP (ISIS) 3.10.0

以下の機能を追加しました。

1. IPv6 アドレスのスキャナーに対応しました。
(対象機種: fi-8190, fi-8290, fi-8170, fi-8270, fi-8150, fi-8250)
*スキャナーのファームウェアを 0E00 版以降にアップデートする必要があります。
2. スキャナーをネットワークに接続して使用するとき、スキャナーから転送する画像の画質を変更できるようになりました。
(PaperStream IP ドライバー 3.6.0 以降で対応)
(対象機種: fi-8190, fi-8290, fi-8170, fi-8270, fi-8150, fi-8250)

PaperStream IP (ISIS) 3.0.2

以下の機能を追加しました。

1. 原稿の向きを判定できる領域を登録することで、登録された情報を元に画像の向きを自動的に補正する機能を追加しました。
「ページ」の「回転」で「自動」を設定しても向きが補正されない画像を、正しい向きに補正することができます。
本機能を有効にするには、「カスタム設定を優先する」を指定します。
2. フラットベッドでの読み取りにおいて、パスポートを自動検出する機能を追加しました。
本機能は PaperStream Capture で使用できます。
3. A3 キャリアシートを使用して読み取る場合に、A3 キャリアシートにはさんだ原稿のサイズを検出して、原稿と同じサイズの画像を出力する機能を追加しました。
「環境設定」の「キャリアシート」で設定します。

以下の機能を改善しました。

1. スキャナードライバー画面を一新しました。
 - 簡易ダイアログの設定項目を追加

- 設定項目の一覧性を向上