

PaperStream IP (ISIS) for SP Series

過去のアップデートにおける主な変更点

V3 Service Update 4

3.42.1

以下の不具合を修正しました。

1. 下記 OS 環境にて PaperStream IP 3.42.0 を使用した場合に、ドライバーが起動できない問題を修正しました。
 - Windows Server 2016
 - Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

3.42.0

以下の機能を追加しました。

1. 以下の OS をサポートしました。
 - Windows Server® 2025 Standard

以下の不具合を修正しました。

1. 傾き補正で背景「黒」と傾き補正方法「原稿の中身の傾きを補正」を設定した場合に、本来背景色「黒」で塗られるはずの箇所が周辺色で塗られてしまう問題を修正しました。
2. ドライバーからの出力画像フォーマットに Tiff(G4)または Tiff(G32)を指定した場合に、出力画像の右下に微小な黒残りが発生する問題を修正しました。

V3 Service Update 3

3.32.1

以下の不具合を修正しました。

1. 以下の言語の OS において、アプリケーションで読み取り設定を行うと、スキャナードライバーがハングアップする場合がある問題を修正しました。
 - ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語

3.32.0

以下の機能を追加しました。

1. Microsoft のサポート終了に伴い、以下の OS をサポート対象から除外しました。
Windows Server® 2012 Standard, Windows Server® 2012 R2 Standard
2. プロファイル退避復元ツールにおいて、プロファイルの選択的移出および追加移入機能に対応しました。

以下の不具合を修正しました。

1. その他軽微な不具合を修正しました。

V3 Service Update 2

3.22.0

以下の機能を追加しました。

1. SP30F をサポート機種から除外しました。
2. 以下の OS をサポート対象から除外しました。
Windows® 7 Professional, Windows® 7 Enterprise, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise, Windows Server® 2008 Standard R2
3. バーコード検出機能にて、次の 2D バーコードの検出に対応しました。
 - PDF417
 - QR Code
 - Data Matrix

V3 Service Update 1

3.2.1

以下の機能を追加しました。

1. 原稿の向きを判定できる領域を登録することで、登録された情報を元に画像の向きを自動的に補正する機能を追加しました。
「ページ」の「回転」で「自動」を設定しても向きが補正されない画像を、正しい向きに補正

することができます。

本機能を有効にするには、「カスタム設定を優先する」を指定します。

2. フラットベッドでの読み取りにおいて、パスポートを自動検出する機能を追加しました。
本機能は PaperStream Capture で使用できます。

以下の機能を改善しました。

1. スキャナードライバー画面を一新しました。
 - 簡易ダイアログの設定項目を追加
 - 設定項目の一覧性を向上